

Диагональ телевизора	Выполняемые работы
32 дюйма	Ремонт подсветки
42 дюйма	Ремонт подсветки
49 дюймов	Ремонт подсветки
50 дюймов	Ремонт подсветки
Любая	Диагностика не требующая разбор
Любая	Диагностика требующая разбор

Стоимость работ	
	5000
	6000
	8000
	9000
	300
	500